

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

г. Пермь, ул. Екатерининская, д.53а, тел. 210-42-45,
prmg@permonline.ru, kanzgu@ugps.perm.ru

22 Отделение надзорной деятельности по Частинскому и Большесосновскому
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

с. Частые, ул.Ленина, 61, тел.: 8(34268) 2-22-28
gd11985@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«29» апреля 2016 г.

Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа», юридический адрес: Пермский край, Большесосновский район, с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10.

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в период с 11 по 29 апреля 2016 г. организовано проведение плановой проверки Мартюшевым Сергеем Александровичем, старшим инспектором 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частинскому и Большесосновскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю: Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Нижнелыпская основная общеобразовательная школа», по адресам: Пермский край, Большесосновский район, с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10 (здание школы), ул. Школьная, 21 (здание детского сада) по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушений требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<p>В здании школы, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, на путях эвакуации через центральный выход имеется порог.</p> <p>- выполнить лестницу с уклоном не менее 1:1 и числом ступеней не менее 3 или установить пандус с уклоном не менее 1:6</p>	<p>п. 36 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</p>	01.08.2016	
2	<p>Здание школы, расположенное по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, не в полном объеме обеспечено знаками пожарной безопасности (отсутствуют указатели расположения пожарных извещателей)</p> <p>- обеспечить здание школы знаками пожарной безопасности в объеме, установленном нормативными документами</p>	<p>п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390</p>	01.08.2016	
3	<p>В здании школы, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, планы эвакуации 1-го и 2-го этажей выполнены не в соответствии с ГОСТ (не на фотолюминесцентной основе)</p> <p>- выполнить планы эвакуации в соответствии с ГОСТ (на фотолюминесцентной основе)</p>	<p>п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ГОСТ Р 12.2.143-2009</p>	01.08.2016	
4	<p>В здании школы, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, противопожарные двери в противопожарных преградах не имеют устройства для самозакрывания (помещение склада, коридор между зданием школы и зданием спортзала).</p> <p>- установить на противопожарные двери устройства для самозакрывания</p>	<p>ст. 88. ч. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.08.2016	
5	<p>В здании школы, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, лестничная клетка между 1-ым и 2-ым этажами не оборудована дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>- оборудовать лестничную клетку между 1-ым и 2-ым этажами дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах</p>	<p>ст. 4. ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п. 6.18 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"</p> <p>(приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-</p>	01.08.2016	

		7)		
6	<p>В здании школы, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, на дверях помещений склада отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>- выполнить расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения склада</p>	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2016	
7	<p>В здании школы, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 10, (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (отсутствует сопряжение с пультом, установленным в пожарной части).</p> <p>- обеспечить дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.</p>	ст. 83. ч. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2016	
8	<p>В здании детского сада, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 21, допущено загромождение дверей эвакуационных выходов мебелью.</p> <p>- не загромождать пути эвакуации, а также эвакуационные выходы</p>	п/п ж) п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2016	
9	<p>В здании детского сада, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 21, допущена эксплуатация дверей эвакуационных выходов, не оборудованных запорами, позволяющим свободное открытие изнутри без ключа (дверь закрыта на ключ).</p> <p>- оборудовать двери эвакуационных выходов запорами, позволяющим свободно открывать двери изнутри без ключа</p>	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2016	
10	<p>В здании детского сада, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 21, на дверях помещений склада отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>- выполнить расчеты категорий по</p>	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.08.2016	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения склада			
11	В здании детского сада, расположенном по адресу: с. Нижний Лып, ул. Школьная, 21, (класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1) не обеспечено дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (не установлено необходимое оборудование). - обеспечить дублирование сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ст. 83. ч. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2016	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2016 года (с 02 августа 2016 года).

Мартюшев Сергей Александрович
старший инспектор 22 Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Частиному и Большесосновскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю



Предписание для исполнения получил (а):

«___» _____ 2016 г.

(подпись)